



EXPERT TIP

NOCKENWELLENVERSTELLER AUDI-VW 1.4 TFSI & 1.6 MOTOREN

MOTORSTEUERUNG | 11314 | 11316



Hinweise

Ungenau gefertigte Nockenwellenversteller vom Hersteller führen zu vorzeitigem Kettenverschleiß. Diese Problematik betrifft vor allem Steuerketten bei Audi-VW 1.4 TFSI und 1.6 Motoren.



Verletzungsgefahr

Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit während Wartungs- und Reparaturarbeiten Hand-, Ohren- und Augenschutz.



Unbedingt beachten

1. Neuste Version Nockenwellenversteller verbauen
2. Nach dem Austausch ein System-Update des Steuergerätes durchführen
3. Motorlernwerte zurücksetzen

VAICO empfiehlt gemeinsam mit dem Nockenwellenversteller V10-4408 auch den Steuerkettensatz V10-10010-BEK zu tauschen! Sie erhalten beide Artikel auch zusammen als Expert Kit+ V10-10010. Dieses Kit beinhaltet zusätzlich zum Steuerkettensatz und Nockenwellenversteller auch eine Dichtung, Zubehör und eine passende Menge Motoröl.



NOCKENWELLENVERSTELLER	STEUERKETTENSATZ
X-Ref 03C 109 088 E*	X-Ref 03C 109 158 A kit*
V10-4408	V10-10010-BEK

STEUERKETTENSATZ
X-Ref 03C 109 158 A kit*
V10-10010

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.autoteile.de.