




## Technische Daten:



80658\* | 81658\*

**Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG**  
Dieselstraße 2-4 | DE-63150 Heusenstamm

**Herth+Buss France SAS**  
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chauve-Souris  
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium Spr  
Rue de Fisine 9 | BE-5590 Achêne

**Hert+Buss UK Ltd**  
Ground Floor, Unit 16, Londonderry Farm  
Keynsham Road, Willsbridge, Bristol BS30 6EL

## **Notizen/Notice/Remarques**

die Grundsteinstellung der Schienewerfer ist im  
men. Sicherheit ist hier das oberte Gebot.  
Nur eine Fachwerkstatt verfügt über die ent-  
 sprechende Ausstattung und das entspre-  
 chende Know-how.

### Lichtsteinstellen nur in der Werkstatt

Die Fachwerkstatt überprüft neben der  
Scheinwerferinstellung auch die Lichtstar-  
ke der Lampe. Dies geschieht mittels Foto-  
diode. Darüber hinaus wird die Sogenann-  
te Hell-Dunkelgrenze kontrolliert, denn bei  
manchen Fahrgägen lässt die Lichthausbeu-  
te bereits nach fünf Jahren um bis zu 50 %  
nach. Ursache ist nicht nur eine nachlassende  
Leuchtkraft, auch die Streuscheiben unter-  
liegen einem Verschleiß durch Steinenschlag  
und uswachem Reinigung. Dazu nimmt

die Werkstatt eine gezielte Überarbeitung  
der Lichthalage vor, ein Scheinwerferausch  
braucht in der Regel nicht vorgenommen zu  
werden. Die Werkstatt überprüft weiter die  
Scheinwerferabweichung in horizontaler  
Richtung, das Licht strahlt also zu weit nach  
links oder rechts. Auch dadurch wird dem  
Fahrer Leuchtweite genommen und damit die  
Sicht nach vorn verringerter. Werden allerdings  
größere Mängel festgestellt, ist ein Austausch  
des gesamten Scheinwerfers ratsam.

Sicherheit durch korrekte Lizenzen  
Besonders in der dunklen  
sich falsch eingesetztes Abbiegung  
Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer  
Urachen sind neben den  
verschleiß, der Ausfall der  
Falschicht, die Eingestellte Licht, D-  
sen die Leuchtwittringe  
fahren aufzupassen. Hat da  
Automatik dazu, muss an  
manuell ein Radchen betätigen  
das Abblenden leicht zu hoch ist  
Leuchtkraft verschenkt, strahlt  
Fahrer wertvolle Meter an  
auch Reaktionsszeit genommen  
optimal einstellen zu können

Scheinwerferbau und -einstellung durch die Fachwerkstatt

Einführungswel

ELPARTS

## Hauptscheinwerfer Hinweis

10

DB

FB



 HFRTH+BUSS

## Installation and adjustment of headlights by specialist workshops

### Optimisation of driving safety

#### Safety thanks to correct light beam adjustment

Incorrectly adjusted low beam headlights can impact negatively on the driver and other road users, especially in the darker months of the year. Alongside deterioration of the headlights, causes include the failure of the bulbs and incorrectly adjusted light beams. The classic scenario: the vehicle is fully loaded and someone has forgotten to set the headlight range adjustment appropriately. If the vehicle does not have an automatic system that does this, a little wheel on the dashboard needs to be manually operated. If the low beam headlights are set too high, they can blind oncoming drivers; if they are set too low, lighting power is wasted. This causes the driver to lose valuable metres of visibility, and

therefore also reaction time. For optimum adjustment of the light beam, the basic setting of the headlights must first be in order. Safety is the most important factor here. Only a specialist workshop has the right equipment and the corresponding expertise in this case.

#### Only have lights adjusted in a workshop

Alongside the adjustment of the headlights, a specialist workshop will also check the intensity of the light. This is performed using photodiodes. The so-called „cut-off“ is also checked, as the luminous output can reduce by as much as 50% after just five years for certain vehicles. The cause is not only decreasing luminosity: diffusing lenses are also subject to wear caused by stone chipping and improper cleaning. Here, the workshop carries

out a targeted overhaul of the lighting system. Replacement of the headlights is usually not necessary. The workshop will continue by checking the horizontal deviation of the headlights; in other words whether the light beam is projected too far to the left or the right. This also deprives the driver of headlamp range and thereby also reduces frontal visibility. However, if more serious defects are identified, replacement of the entire headlight is advisable.



Technical data:



### FR Consignes d'installation

80658\* | 81658\*

## Montage et réglage des projecteurs par l'atelier qualifié

### Optimisation de la sécurité du conducteur

#### Sécurité grâce au réglage correct de l'éclairage

Les feux de croisement mal réglés gênent le conducteur et les autres chauffeurs, notamment en automne et en hiver, lorsque la nuit tombe vite. Ceci est dû à l'usure des projecteurs mais aussi à la défaillance des ampoules et à un mauvais réglage des feux. La situation classique : le véhicule est chargé à bloc et le conducteur a oublié d'ajuster le site des projecteurs. Si le véhicule n'est pas équipé d'un système automatique de correction du site, il faut procéder à un réglage manuel au moyen d'une molette située sur le tableau de bord. Si les feux de croisement sont réglés trop haut, ils aveuglent les conducteurs roulant en sens inverse, tandis qu'un réglage trop bas implique un gaspillage de puissance

d'éclairage. Ainsi, le conducteur perd plusieurs mètres de visibilité précieux, ce qui réduit son temps de réaction. Un réglage de base correct des projecteurs est indispensable à un ajustage optimal des feux. La sécurité est ici la règle d'or. Seul un atelier qualifié dispose de l'équipement et du savoir-faire requis.

#### Réglage des feux en atelier uniquement

Outre le réglage des projecteurs, l'atelier qualifié contrôle l'intensité lumineuse de l'ampoule. Ce contrôle s'effectue au moyen d'une photodiode. L'atelier contrôle par ailleurs la ligne dite de coupure. Car sur certains véhicules, l'efficacité lumineuse diminue de jusqu'à 50 % au bout de cinq ans seulement. Ceci n'est pas seulement dû à une diminution de la puissance d'éclairage. En effet, les gravil-

lons et les nettoyages effectués de manière incorrecte entraînent une usure des glaces striées. L'atelier procède pour cela à une adaptation ciblée du système d'éclairage. Généralement, il n'est pas nécessaire de remplacer les projecteurs. L'atelier contrôle également la déviation horizontale des projecteurs. C'est-à-dire qu'il vérifie que la lumière ne s'écarte pas trop vers la gauche ou vers la droite. Car dans ce cas, la portée d'éclairage diminue et la visibilité à l'avant s'en trouve donc réduite. Si les contrôles révèlent des défauts importants, il est recommandé de remplacer le projecteur entier.



Caractéristiques techniques :

