




WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

Reparatursatz Achskörper 52055649

Einbauseite in
Fahrtrichtung links
„ovales Auge“



Einbauseite in
Fahrtrichtung rechts
„rundes Auge“





IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

Repair kit axle beam 52055649

fitting position
left hand,
oval opening



fitting position
right hand,
round opening

