



1/2

SERVICE INFO



Reparatur-Set 533 0118 10

für Spanneinheit im Aggregatetrieb

Hersteller: Audi, Škoda, Volkswagen

Modelle:

Audi: A4, A6, A8 Škoda: Superb Volkswagen: Passat

Motoren: 2.5 TDI

Art-Nr.: 533 0118 10 (SET)

Alle Komponenten der Spanneinheit (Bild 1) sind konstruktiv auf die gleiche Lebensdauer ausgelegt und unterliegen einem gemeinsamen Verschleiß. Gerade an den Dreh- und Befestigungspunkten ist dieser besonders hoch. Darum ist es ratsam immer die komplette Spanneinheit zu ersetzen.



Bild 1: Komplette Spanneinheit

Aus diesem Grund bietet Schaeffler Automotive Aftermarket ein vollständiges Reparatur-Set (Seite 2 / Bild 3) für die oben genannten Fahrzeuge an.

Das Reparatur-Set beinhaltet neben den Verschleißteilen auch alle benötigten Befestigungsteile (Bild 2) sowie eine ausführliche Anleitung für den Zusammenbau.



Bild 2: Übersicht der Befestigungsteile








Bild 3: 533 0118 10 - INA-Reparatur-Set für Spanneinheit

Inhalt Reparatur-Set 533 0118 10:

- 1 Spannrolle 531 0751 30 2 Dämpfer 533 0112 10 3 Halter 533 0115 10*
- 4 Schutzkappe*
- 5 Passschraube M8x10x25*
- 6 Schraube M8x32*
- 7 Schraube M8x20*
- 8 Unterlegscheibe Ø 8,2x24x1*

- 9 Hülse Ø 8,2x12*
- 10 Bolzen M8x18x40*
- 11 Gleitlager Ø 18x20x12*
- 12 Dichtung Ø 26 x 33 x 6
- 13 Unterlegscheibe Ø 8,2x16*

Schaeffler Automotive Aftermarket empfiehlt im Zuge von Arbeiten am Aggregatetrieb den Austausch aller Riementriebkomponenten.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111*

Tel.: +49 (0) 1801753-333* Fax: +49 (0) 6103 753-297

 $automotive-aftermarket@schaeffler.com\\www.schaeffler-aftermarket.de$



^{*}nicht einzeln erhältlich