



INA SERVICE INFO



Spannrolle 531 0938 10

Korrekte Spannrichtung unbedingt beachten

Hersteller: Geely, Volvo

Motoren: 1.5 Liter Benzin

Art.-Nr.: 531 0938 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Bei den Motoren der beiden Fahrzeughersteller Geely und Volvo muss die Spannrolle 531 0938 10 in unterschiedlicher Richtung gedreht werden, um den Zahnriemen zu spannen.

Die Spannrolle muss bei Motoren des Fahrzeugherstellers Geely im Uhrzeigersinn, bei Volvo gegen den Uhrzeigersinn, gedreht werden.

Wird die Einstellrichtung nicht beachtet, ist die korrekte Spannung des Zahnriemens nicht gewährleistet.



Bild: Spannrolle 531 0938 10

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REXPERT Service Center: 00800 1753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.rexpert.de

SCHAEFFLER
REXPERT