



# SERVICE INFORMATION

## ELEKTRISCHE KRAFTSTOFFPUMPEN

### E1F, E2T UND E3T

#### VERSTOPFTER VORFILTER

**Produkt:**

Elektrische Kraftstoffpumpen

**Pierburg Nr.****E1F:**

7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

**E2T:**7.21287.53.0; 7.21565.70.0/.71.0;  
7.21538.50.0**E3T:**

7.21659.53.0/.70.0/.72.0



Vorfilter der E1F: links neu, rechts verstopft

Vorfilter der E3T – verstopft durch Rost

Die meisten modernen Kraftstoffpumpen werden vom Kraftstoff durchspült und dadurch geschmiert und gekühlt. Geschieht dies nicht in ausreichendem Maße, z. B. durch Verschmutzung, besteht die Gefahr des „Trockenlaufens“. Kraftstoffpumpen der Baureihen E1F, E2T und E3T verfügen über einen eingebauten Vorfilter auf der Saugseite. Dieser kleine Vorfilter ist ein Schutz vor Verunreinigungen. Er kann durch Schmutz im angesaugten Kraftstoff verstopfen.

Die Kraftstoffpumpen sind ausschließlich für Benzin geeignet.

**MÖGLICHE BEANSTANDUNGEN:**

- Kraftstoffpumpe erzeugt zu wenig Druck und zeigt unzureichende Förderleistung
- Verringerung der Förderleistung bis hin zum Blockieren der Kraftstoffpumpe
- Trockenlauf der Pumpe führt zum Ausfall
- Beschädigung des Kraftstoffsystems
- Beschädigungen im Einspritzsystem
- Kraftstoffpumpe macht übermäßiges Arbeitsgeräusch
- Kraftstoffpumpe erhitzt sich stark
- Motoraussetzer
- vorzeitiger Ausfall bei nur geringer Laufleistung

**MÖGLICHE URSACHEN:**

Neben Wasser sind Verunreinigungen die häufigsten Ursachen für diesen Schaden. Mögliche Gründe hierfür:

- Rostbildung im Kraftstoffsystem durch Kondenswasser
- Schmutzeintrag in den Kraftstofftank von Außen (z. B. bei der Betankung)
- Alterung des Kraftstoffes durch längere Standzeiten (Bildung von Ablagerungen)
- Wartungsintervalle (Filterwechsel) nicht eingehalten
- mangelnde Kraftstoffqualität
- alte, poröse Kraftstoffschläuche


Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge bzw. die auf TecAlliance basierenden Systeme.





SI 1761

Nur für Fachpersonal!  
2/2



Vorfilter auf der Saugseite

**WIR EMPFEHLEN FOLGENDE MASSNAHMEN:**

- Gesamtes Kraftstoffsystem mit sauberem Qualitäts-Kraftstoff durchspülen.
- Verstopfter Siebeinsatz auf der Saugseite reinigen (der Siebeinsatz ist nicht als Ersatzteil lieferbar).
- Falls erforderlich, die beschädigte Kraftstoffpumpe ersetzen. Je nach Grad der Verschmutzung kann es erforderlich werden, das komplette Kraftstoffsystem zu reinigen (z. B. auch Kraftstofftank ausbauen und reinigen).

**REINIGEN DES VORFILTERS:**

- Ziehen Sie den Vorfilter mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Sauganschluss.  
Achtung: Sauganschluss nicht beschädigen!
- Reinigen Sie den Vorfilter in Kraftstoff.  
Achtung: Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Kraftstoff!
- Stecken Sie den Vorfilter vorsichtig wieder in den Sauganschluss.  
Achtung: Sauganschluss nicht beschädigen!



**HINWEIS:**

Für Kraftstoffpumpen vom Typ E1F bietet Pierburg einen Kraftstoff-Siebfilter (Best.-Nr. 4.00030.80.0) an, der die Kraftstoffpumpe zuverlässig vor Schmutz und anderen Fremdpartikeln schützt und so einem vorzeitigen Ausfall vorbeugt. Der Siebfilter sollte im gleichen Wartungsintervall wie der Kraftstofffilter ausgetauscht werden.