




WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

Kraftstofffördereinheit 2250303

Vor dem Austausch der Kraftstofffördereinheit bitte die Steckkontakte auf Auffälligkeiten prüfen. **Sollten sie eine Verfärbung an den Kontakten, am Kunststoff oder Scheuerstellen an dem Stecker feststellen, müssen weitere Teile mit ausgetauscht werden.**

Durch einen zu geringen Abstand zwischen dem Anschlussstecker, der Pumpeneinheit und der Karosserie kann es bei ungünstiger Konstellation zum Kontakt kommen. Dieser Kontakt kann Hochspannungsimpulse verursachen und in der Folge zu einem Überhitzen der Steckkontakte sowie zum Schmelzen des Kunststoffes führen.



Aus diesem Grund hat FORD hier eine Produktverbesserung einfließen lassen. Bitte verwenden Sie zum Austausch der Kraftstofffördereinheit zusätzlich folgende OE-Artikel mit den FORD OE-Teilenummern:

1934058 Stecker

1800240 Schaumstoffauflage




IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

Fuel Feed Unit 2250303

Before replacing the fuel feed unit, please check the plug contacts for abnormalities. **If you notice any coloration on the contacts, on the plastic or chafe marks on the plug, other parts must also be replaced.**

If the distance between the connecting plug, the pump unit and the car body is too small, contact may occur if the constellation is unfavourable. This contact can cause high-voltage pulses and lead to overheating of the plug contacts and melting of the plastic.



For this reason, FORD has implemented a product improvement here. Please also use the following OE articles with the FORD OE part numbers to replace the fuel feed unit:

1934058 plug connector

1800240 foam pad