



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

Nockenwellen Sensor **0903055/0903204**

Bitte beim Einbau des Nockenwellen Sensors auch das Nockenwellenrad auf Spiel überprüfen.

Spiel zwischen Nockenwellenrad und Nockenwelle kann zu unregelmäßigem Kontakt mit dem Sensor führen.
Fehlermeldung: „Nockenwellen Sensor defekt“.



IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

Camshaft position sensor 0903055/0903204

When installing the camshaft position sensor,
it is obligatory to also check the camshaft sprocket for free play.

Play between the camshaft gear and the camshaft can lead to
irregular contact with the sensor.

Error message: „Camshaft position sensor defective“.