



Umrüstsatz hydraulische Spanneinheit 533 0097 10 und mechanischer Spannarm 533 0015 10 für BMW

Hersteller: BMW

Modelle: E34, E36, E38, E39, E46, E53, E60, E61, E65, E66, E83, Z3, Z4

Motoren:

E34	520, 525
E36	320, 323, 325, 328
E38	728
E39	520, 523, 525, 528, 530
E46	320, 323, 325, 328, 330
E53	3.0
E60	520, 525, 530
E61	520, 525, 530
E65	730
E66	730
E83	2.5, 3.0
Z3	2.0, 2.2, 2.8, 3.0
Z4	2.2, 2.5, 3.0

OE-Nummern:

11 28 1 427 252 (mech.)
11 28 1 735 899 (mech.)
11 28 1 748 832 (mech.)

Art-Nr.:

533 0015 10 (mech.)
533 0097 10 (hydr.)



Bild 1: 533 0015 10 (mechanische Ausführung)



Bild 2: 533 0097 10 (hydraulische Ausführung)

Der mechanische Spannarm 533 0015 10 (Bild 1) wurde in der Erstausrüstung durch einen Spanner mit hydraulischer Dämpfung ersetzt (Bild 2).

Schaeffler Automotive Aftermarket bietet als Alternative einen Umbausatz 533 0097 10 an, der neben dem hydraulischen Dämpfer alle erforderlichen Komponenten enthält, welche zum Umrüsten vom mechanischen zum hydraulischen Spanner erforderlich sind (Bild 3).




Bild 3: 533 0097 10 - Lieferumfang

Eine entsprechende Zusammenbau-Anleitung, die verdeutlicht, wie die Komponenten zusammengefügt werden müssen, liegt der Verpackung bei.

Hinweis:

Seite 2 dieser Service-Information zeigt die korrekten Einbaupositionen der beiden Spannerausführungen.



Umrüstsatz hydraulische Spanneinheit 533 0097 10 und mechanischer Spannarm 533 0015 10 für BMW




Bild 4: Einbausituation des mechanischen Spannarms




Bild 5: Einbausituation für den hydraulischen Umrüstsatz 533 0097 10 mit allen enthaltenen Komponenten

Legende Bild 4:

- (1) Halter am Motorblock*
- (2) Spannarm 533 0015 10
- (3) Befestigungsschrauben M8x35*

Legende Bild 5:

- (1) Halter am Motorblock*
- (2) Spannarm 534 0009 10
- (3) Unterlegscheibe M8x21x2 mm
- (4) Schraube M8x105 mm
- (5) Schutzkappe 30x4,2 mm
- (6) Schraube M8x35 mm
- (7) Unterlegscheibe M8x21x2 mm
- (8) Schraube M8x50 mm
- (9) Abdeckscheibe M10x40x1,5 mm
- (10) Umlenkrolle 532 0001 10
- (11) Schraube M10x25 mm
- (12) Schutzkappe 55x5 mm

Hinweis:

Zu beachten ist, dass für die mechanische und hydraulische Spannerausführung unterschiedliche Befestigungslöcher verwendet werden müssen, um eine korrekte Funktionsweise zu gewährleisten.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 04.2010 (ersetzt 08.2009)

INA 0022

Technische Änderungen vorbehalten

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

*) Nicht Bestandteil des Lieferumfangs

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

