



# Reparatursatz

Mit dem Reparatursatz können defekte Anhängerstecker inklusive der ersten 1,5 m Kabel ersetzt werden. Dadurch erfolgt eine nachhaltige Reparatur, da oftmals neben dem defekten Stecker auch Feuchtigkeit bis in die Leitung zieht und dort über kurz oder lang weitere Korrosionsschäden entstehen. Nach dem Abschnei-

den des defekten Steckers werden die beiden offenen Kabelenden durch die im Lieferumfang befindlichen Schrumpf-Quetschverbinder verbunden. Zum Schutz vor Korrosion und mechanischen Einflüssen an der Verbindungsstelle dient der beigelegte Wärmeschumpfschlauch.

**Poi-Anzahl:** 13  
**Material:** Kunststoff  
**Kabellänge:** 1500 mm  
**Info:** mit Schrumpf-Quetschverbinder mit Leitung

Spannung V	Adernquerschnitt mm <sup>2</sup>	DIN/ISO	LE	Artikel-Nr.	
12	7x1,0 + 1x1,5	11446	 1	51305634	
Zubehör		Querschnitt mm <sup>2</sup>	siehe	LE	
Crimpzange CrimPro 10			Katalog08	1	95942330
Crimpzange CrimPro 30			Katalog08	1	95942331
Crimpzangeneinsatz		0,1 bis 0,5 0,5 bis 1,0 1,5 bis 2,5	Katalog08	1	95942164
		0,5 bis 1 1,5 bis 2,5 4 bis 6	Katalog08	1	95942166
Heißluftfön HeatGun			Katalog08	1	95942347
			Katalog08	1	95942187
			Katalog08	1	95920000

